

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**
**ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**
(ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА)

пр-кт.Ленина, д.40, г. Тула, 300041, тел. (4872)36-26-35, E-mail: T

Муниципальное предприятия «Теплоснабжение»,
г. Обнинск, Коммунальный проезд, 21
(место составления акта)

«09» ноября 2012 г.
(дата составления акта)
16:15
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ №98/5-К-К

По адресу (адресам): 249034, Калужская область, г. Обнинск,
Коммунальный пр., 21.
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения заместителя руководителя Приокского
Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору Харитонов Д.Э. от «04» июля 2012г. №1163-РП
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципальное предприятие «Теплоснабжение»;

(наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«22» октября 2012г.

с 9 час. 00 мин.

До 17 час. 00 мин.

09 ноября 2012г.

Продолжительность: 15 рабочих дней

« » 20 г.

с час. мин.

до час. мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 15 рабочих дней

(рабочих дней, часов)

Акт составлен:

Приокским управлением Ростехнадзора по Калужской области

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Ю.И. Юрков

✓



15.10.2012г., 10:20

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании
проведения проверки: Не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица(а), проводившие проверку:

Дегтярев 1 Александр Владимирович	Государственный инспектор отдела по надзору за промышленной безопасностью по Калужской области Приокского управления Ростехнадзора	Ответственный за проведение проверки
---	---	--

- 2 Карев Александр Викторович
 Государственный инспектор отдела по надзору за промышленной безопасностью по Калужской области Приокского управления Ростехнадзора
- Кирюшин Сергей Александрович
 Главный государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора

с участием: Не требуется.

(в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

- Директор МП «Теплоснабжение» Юрков Ю.И.
 Главный инженер МП «Теплоснабжение» Литвинов В.С.,
 Заместитель главного инженера по ТС Гришкин В.А.
 Начальник котельного цеха Петров В.В.
 Мастер цеха ТС Зыков И.Н.
 Начальник электротехнического участка Петров В.Г.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки рассмотрены следующие цели:

- проверка соблюдения требований безопасности в электро- (тепло-) энергетике;
- **нарушения выявлены (см. ниже).**
- проверка соблюдения собственниками нежилых зданий, строений, сооружений в процессе их эксплуатации требованиям энергетической эффективности, предъявляемых к таким зданиям, строениям, сооружениям, требованиям оснащенности приборами учета, используемых энергетических ресурсов – **нарушения не выявлены;**
- проверка соблюдения требований промышленной безопасности при проектировании, строительстве, эксплуатации, консервации и ликвидации ОПО, транспортировании опасных веществ на ОПО – **выявлены нарушения.** (см. ниже).
- проверка соблюдения требований по проведению обязательного энергетического обследования в установленные сроки; – **нарушения не выявлены.**
- проверка соблюдения юридическими лицами требования о принятии программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; – **нарушения не выявлены.**
- **выявлены** нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений обязательных требований	Положение нормативного (правового) акта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения
1	2	3	4

Электробезопасность			
1	Отсутствуют акты комиссии о продлении сроков эксплуатации электрооборудования, отработавшего нормативно-технические сроки.	п.1.6.7. ПТЭЭП	Начальник ЭТУ Петров В.Г.
2	Контроль замеров показателей качества электроэнергии не проводится.	п.1.2.6. ПТЭЭП	Начальник ЭТУ Петров В.Г.
3	Тепловизионный контроль электрооборудования не проведен.	п.3.6.1. ПТЭЭП	Начальник ЭТУ Петров В.Г.
4	В должностную инструкцию начальника ЭТУ- ответственного за электрохозяйство, не в полном объеме внесены обязанности согласно ПТЭЭП.	п.1.2.6. ПТЭЭП	Начальник ЭТУ Петров В.Г.
5	Комиссия по проверке знаний по электробезопасности в количественном составе (4 человека) не отвечает требованиями правил.	п.1.4.30. ПТЭЭП	Начальник ЭТУ Петров В.Г.
6	Оперативному персоналу письменным указанием руководителя не оформлено предоставление права единоличного осмотра электроустановок.	п.2.1.10. МПОТЭЭ	Начальник ЭТУ Петров В.Г.
7	Предоставление работникам прав на работы в электроустановках не утверждено руководителем организации.	п.2.1.10. МПОТЭЭ	Начальник ЭТУ Петров В.Г.
8	Перечень работ, выполняемых электротехническим персоналом в порядке текущей эксплуатации, не утвержден руководителем предприятия.	п.2.4.6. МПОТЭЭ	Начальник ЭТУ Петров В.Г.
9	Испытание сетей наружного освещения не проведено.	п.3.6.1. ПТЭЭП	Начальник ЭТУ Петров В.Г.
10	Сети наружного, охранного освещения выполнены с отступлением от ПУЭ.	гл.2.3. ПУЭ	Начальник ЭТУ Петров В.Г.
11	В РП-2к не проведен ремонт отмонок.	п.1.1.23. ПУЭ	Начальник ЭТУ Петров В.Г.
12	Отсутствуют ремонтные карты на	п.11.1.	Начальник

	замену крупногабаритного оборудования.	МПОТЭЭ	ЭТУ Петров В.Г.
13	В РУ-0,4кВ РП-3к надписи назначения присоединений плохо различимы.	п.2.2.20. ПТЭЭП	Начальник ЭТУ Петров В.Г.
	Теплоэнергетика		
1	Участок ТС по ул. Железнодорожная подключен после реконструкции в нарушение Правил.	(Тр.ст. 6.2.19 ПТЭ ТЭУ)	Юридическое лицо
2	Не подготовлены условия перед пробным пуском участка ТС по ул. Железнодорожная после проведения реконструкции в части проверки наличия разрешения от надзорного органа.	(Тр.ст.2.4.7 ПТЭ ТЭУ)	Юридическое лицо
3	Не представлены документы о проведенных испытаниях, технический паспорт участка ТС по ул. Железнодорожная, акты приемочных комиссий, исполнительные чертежи после проведения реконструкции в установленном порядке.	(Тр.ст.2.8.1 ПТЭ ТЭУ)	Юридическое лицо
4	Реконструированные ТЭУ и системы теплоснабжения подключаются в нарушение требований Правил, в частности: - ул. Ленина, 119 ТД «Сигнал»; - ул. Ленина, 73; - ул. Ленина, 69, 75 (общежития ИАТЭ); - здания КБ-8; - здания НПО «Тайфун»; -ул. Энгельса, 10, 12;	(Тр.ст.6.2.19, ст.2.4.2 ПТЭ ТЭУ)	Юридическое лицо
5	Организация, эксплуатирующая тепловые сети, не участвует в приемке тепловых пунктов и теплоснабжающих установок потребителей после ремонта.	(Тр.ст. 6.2.8 ПТЭ ТЭУ)	Юридическое лицо
6	Не приняты меры к приведению в соответствие с требованиями нормативных документов конструкций тепловых камер старой части города по организации отвода грунтовых и	(Тр.ст. 6.2.25 ПТЭ ТЭУ)	Юридическое лицо

	верховых вод.		
7	Отсутствуют акты технического освидетельствования обратного трубопровода по ул. Красных Зорь после инцидента (порыва) в феврале 2012г. и последующего его ремонта.	(Тр.ст.2.6.3 ПТЭ ТЭУ)	Юридическое лицо
8	Не предоставляется информация о расследовании произошедших технологических нарушений (аварий и инцидентов) в работе тепловых энергоустановок и тепловых сетей в орган надзора.	(Тр.ст.2.2.5 ПТЭ ТЭУ)	Юридическое лицо
9	Не ведется работа по выявлению бездоговорного потребления тепловой энергии и теплоносителя: - не выявляются организации с просроченными разрешениями на ввод в эксплуатацию ТЭУ, а также проводившие ремонты и реконструкции систем теплопотребления и не получившие соответствующие разрешения; -- не проводятся проверки с целью выявления бездоговорного потребления тепловой энергии, теплоносителя.	(Тр.п.п.7,8 ст.22 Федерального закона РФ №190-ФЗ «О теплоснабжении» от 27.07.2010г.)	Юридическое лицо
10	Не ведется работа с потребителями тепловой энергии по заключению договоров на оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности.	(Тр. п.3, ст.13 Федерального закона РФ №190-ФЗ «О теплоснабжении» от 27.07.2010г.)	Юридическое лицо
	Промышленная безопасность		
1	Не представлен отчет о режимных наладках котла рег. №12345.	(Тр.ст. 10.3.5 ПБ 10-574-03)	Гл. инженер Литвинов В.С.
2	Не проведен наружный и внутренний осмотр сосуда рег. №3944 в установленные сроки.	(Тр.ст.6.3.1 ПБ 03-576-03)	Начальник котельного цеха Петров В.В.
3	Не внесена запись в паспорт о проведенном техническом освидетельствовании экономайзера котла №6.	(Тр.ст.ст.10.2.2, 10.2.3 ПБ 10-574-03)	Начальник котельного цеха Петров В.В.

4	Требует восстановления антикоррозионного покрытия сепаратор пара в котельном цехе.	(Тр.ст.2.4 РД 10-16-92)	Начальник котельного цеха Петров В.В.
5	Неисправен ограничитель подъёма стрелы	п.2.12.4. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (ПБ 10-382-00).	Нач. а/т участка Гусев А.Г.
6	На месте производства работ обнаружены бракованные стропа.	9.3.25.Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (ПБ 10-382-00)	Нач. ЦРМ Алексеев С.В.
7	Приказ об организации технического надзора за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин переработать.	Типовая инструкция для инженерно-технических работников по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин (РД 10-40-93)	Гл. инженер Литвинов В.С.

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): Не соответствия не установлены

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора): Не выявлены

(указать реквизиты выданных предписаний)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля: внесена


(заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Дегтярев А.В.
(ФИО)



Карев А.В.

(ФИО)

Кирюшин С.А.

(ФИО)

(подпись)

(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Юрий Ильич Юрков

Директор Муниципального предприятия

«Теплоснабжение», действующий на основании Устава.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«09» ноября 2012 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводившего проверку)